

Bilder



Filnavn: thumbnail_IMG_1612.jpg

Kommentar: Garasje 1. Fuktmåling uten nevneverdige utslag ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1611.jpg

Kommentar: Garasje 1. Kledning montert helt ned mot bakkenivå.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1609.jpg

Kommentar: Garasje 1. Deler av kledning baksiden av garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1607.jpg

Kommentar: Garasje 1. Boder i tilknytning til garasje. Mye malingsavflassing på dører og kledning.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1606.jpg

Kommentar: Garasje 1. Boder i tilknytning til garasje. Mye malingsavflassing på dører og kledning.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1604.jpg

Kommentar: Garasje 1. Boder i tilknytning til garasje. Mye malingsavflassing på dører og kledning.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1602.jpg

Kommentar: Garasje 1. Oversiktsbilde boder bakside.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1601.jpg

Kommentar: Garasje 1. Misfarginger grunnmur.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1598.jpg

Kommentar: Garasje 1. Misfarginger grunnmur.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1597.jpg

Kommentar: Garasje 1. Mye løsøre plassert i garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1595.jpg

Kommentar: Garasje 1. Oversiktsbilde.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1594.jpg

Kommentar: Garasje 1. Oversiktsbilde.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1593.jpg

Kommentar: Garasje 1. Oversiktsbilde.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1592.jpg

Kommentar: Garasje 1. Oversiktsbilde fra port.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1591.jpg

Kommentar: Garasje 1. Mye løsøre plassert i garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1588.jpg

Kommentar: Garasje 1. Oversiktsbilde.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1587.jpg

Kommentar: Garasje 1. Oversiktsbilde.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:28



Filnavn: thumbnail_IMG_1671.jpg

Kommentar: Garasje 2. Fuktmåling uten
nevneverdige utslag ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1670.jpg

Kommentar: Garasje 2. Oversiktsbilde
utvendig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1666.jpg

Kommentar: Garasje 2. Oversiktsbilde
utvendig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1660.jpg

Kommentar: Garasje 2. Taknedløp føres i
drensrør som er brutt i overgang mot grunn.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1659.jpg

Kommentar: Garasje 2. Sikringsskap. Bør kontrolleres av autorisert elektroinstallatør.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1658.jpg

Kommentar: Garasje 2. Taktekking fremstår som av eldre dato.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1654.jpg

Kommentar: Garasje 2. Oversiktsbilde mot bakside.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1650.jpg

Kommentar: Garasje 2. Oversiktsbilde mot bakside.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1648 (1).jpg

Kommentar: Garasje 2. Deler av garasje er under terreng.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1644.jpg

Kommentar: Garasje 2. Avskallet puss og korrodert armering.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1643.jpg

Kommentar: Garasje 2. Oversiktsbilde tak.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1639.jpg

Kommentar: Garasje 2. Registrert en del fuktskjolder i himling inne i garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1637.jpg

Kommentar: Garasje 2. Vegg buler kraftig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1636.jpg

Kommentar: Garasje 2. Registrert en del fuktskjolder i himling inne i garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1635.jpg

Kommentar: Garasje 2. Registrert en del fuktskjolder i himling inne i garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1633.jpg

Kommentar: Garasje 2. Riss i grunnmur.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1630.jpg

Kommentar: Garasje 2. Fuktmåling med noe forhøyet verdi ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1628.jpg

Kommentar: Garasje 2. Fuktmåling med forhøyet verdi ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1626.jpg

Kommentar: Garasje 2. Oversiktsbilde. Mye løsøre i garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1625.jpg

Kommentar: Garasje 2. Oversiktsbilde. Mye løssøre i garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1618.jpg

Kommentar: Garasje 2. Oversiktsbilde. Mye løssøre i garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1616.jpg

Kommentar: Garasje 2. Oversiktsbilde utvendig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:25



Filnavn: thumbnail_IMG_1723.jpg

Kommentar: Garasje 3. Murvegg ute av lodd.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1722.jpg

Kommentar: Garasje 3 og 4. Generell vannavrenning.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1721.jpg

Kommentar: Garasje 3 og 4. Generell vannavrenning.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1720.jpg

Kommentar: Garasje 3 og 4. Generell vannavrenning.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1714.jpg

Kommentar: Garasje 3. Veldig ujevn asfalt utenfor garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1713.jpg

Kommentar: Garasje 3. Veldig ujevn asfalt utenfor garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1712.jpg

Kommentar: Garasje 3. Noe råteskadet kledning registrert.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1710.jpg

Kommentar: Garasje 3. Noe råteskadet kledning registrert.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1709.jpg

Kommentar: Garasje 3. Oversiktsbilde bakside.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1705.jpg

Kommentar: Garasje 3. Oversiktsbilde bakside.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1701.jpg

Kommentar: Garasje 3. Delvis drenert på baksiden av garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1700.jpg

Kommentar: Garasje 3. Delvis drenert på baksiden av garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1698.jpg

Kommentar: Garasje 3. Kledning er stedvis råteskadet.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1696.jpg

Kommentar: Garasje 3. Mye misfarging på kledning.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1695.jpg

Kommentar: Garasje 3. Mye løssøre i garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1692.jpg

Kommentar: Garasje 3. Mye løsøre i garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1690.jpg

Kommentar: Garasje 3. Gipsplate slipper
stedvis i himling.


Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1686.jpg

Kommentar: Garasje 3. Fuktmåling uten
nevneverdige utsalg på fuktighet ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1684.jpg

Kommentar: Garasje 3. Oversiktsbilde.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1683.jpg

Kommentar: Garasje 3. Fuktmåling uten nevneverdige utslag på fuktighet ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1682.jpg

Kommentar: Garasje 3. Oversiktsbilde utvendig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1681.jpg

Kommentar: Garasje 3. Høy kant inn mot garasjen.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1680.jpg

Kommentar: Garasje 3. Høy kant inn mot garasjen.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1679.jpg

Kommentar: Garasje 3. Høy kant inn mot garasjen.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1677.jpg

Kommentar: Garasje 3. Oversiktsbilde
utvendig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:22



Filnavn: thumbnail_IMG_1780.jpg

Kommentar: Verksted i tilknytning til garasje
4.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1780 (1).jpg

Kommentar: Verksted i tilknytning til garasje
4.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1779.jpg

Kommentar: Verksted i tilknytning til garasje 4.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1778.jpg

Kommentar: Verksted i tilknytning til garasje 4.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1776.jpg

Kommentar: Verksted i tilknytning til garasje 4.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1774.jpg

Kommentar: Garasje 4. Garasjeport ute av lodd ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1771.jpg

Kommentar: Garasje 4. Registrert store retningsavvik på betongdekke.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1770.jpg

Kommentar: Garasje 4. Sprekk i betongsåle.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1769.jpg

Kommentar: Garasje 4: Stedvis sprekker i grunnmur.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1768.jpg

Kommentar: Garasje 4. Grunnmur er ute av lodd ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1762.jpg

Kommentar: Garasje 4. Ikke montert netting i gesims.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1761.jpg

Kommentar: Garasje 4. Oversiktsbilde
utvendig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1759.jpg

Kommentar: Verkstedbygg i tilknytning til
garasje 4.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1758.jpg

Kommentar: Verkstedbygg i tilknytning til
garasje 4.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1753.jpg

Kommentar: Garasje 4. Oversiktsbilde boder bakside garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1750.jpg

Kommentar: Garasje 4. Bilde tatt fra inne i bod som sto åpen.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:20



Filnavn: thumbnail_IMG_1747.jpg

Kommentar: Garasje 4. Bilde tatt fra inne i bod som sto åpen. Åpninger i vindsperre.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:19



Filnavn: thumbnail_IMG_1746.jpg

Kommentar: Garasje 4. Oversiktsbilde boder bakside garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:19



Filnavn: thumbnail_IMG_1744.jpg

Kommentar: Garasje 4. Tegn til grunnmursplast. Ikke festet med topplst.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:19



Filnavn: thumbnail_IMG_1743.jpg

Kommentar: Garasje 4. Tegn til grunnmursplast. Ikke festet med topplst.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:19



Filnavn: thumbnail_IMG_1742.jpg

Kommentar: Garasje 4. Taktekking. Ser ut som det er gjort en lapping med eldre takpapp.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:19



Filnavn: thumbnail_IMG_1740.jpg

Kommentar: Garasje 4. Taktekking. Ser ut som det er gjort en lapping med eldre takpapp.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:19



Filnavn: thumbnail_IMG_1739.jpg

Kommentar: Garasje 4. Oversiktsbilde tak.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:19



Filnavn: thumbnail_IMG_1738.jpg

Kommentar: Garasje 4. Oversiktsbilde
utvendig.


Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:19



Filnavn: thumbnail_IMG_1735.jpg

Kommentar: Garasje 4. Oversiktsbilde.


Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:19



Filnavn: thumbnail_IMG_1733.jpg

Kommentar: Garasje 4. Garasjeport.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:19



Filnavn: thumbnail_IMG_1731.jpg

Kommentar: Garasje 4. Port ute av lodd ved stikkprøve.


Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:19



Filnavn: thumbnail_IMG_1730.jpg

Kommentar: Garasje 4. Fuktmåling uten nevneverdige utslag på fuktighet.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:19



Filnavn: thumbnail_IMG_1726.jpg

Kommentar: Garasje 4. Vegg er ute av lodd ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:19



Filnavn: thumbnail_IMG_1816.jpg

Kommentar: Garasje 5. Oversiktsbilde
utvendig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1813.jpg

Kommentar: Garasje 5. Oversiktsbilde
utvendig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1808.jpg

Kommentar: Garasje 5. Oversiktsbilde
utvendig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1805.jpg

Kommentar: Garasje 5. Grunnmursplast er ført opp på panel. Fremstår som utett løsning.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1803.jpg

Kommentar: Garasje 5. Grunnmursplast er ført opp på panel. Fremstår som utett løsning.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1802 (1).jpg

Kommentar: Garasje 5. Oversiktsbilde tak.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1798.jpg

Kommentar: Garasje 5. Oversiktsbilde innvendig i garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1797.jpg

Kommentar: Garasje 5. Oversiktsbilde innvendig i garasje.


Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1796.jpg

Kommentar: Garasje 5. Oversiktsbilde innvendig i garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1794.jpg

Kommentar: Garasje 5. Oversiktsbilde innvendig i garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1791.jpg

Kommentar: Garasje 5. Port ute av lodd ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1789.jpg

Kommentar: Garasje 5. Garasjeport.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1785.jpg

Kommentar: Garasje 5. Nedsynkning i asfalt.
Vil kunne føre til oppsamling av vann.


Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1784.jpg

Kommentar: Garasje 5. Fuktåling uten
nevneverdige utslag på fuktighet ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1783.jpg

Kommentar: Garasje 5. Fuktåling uten
nevneverdige utslag på fuktighet ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:17



Filnavn: thumbnail_IMG_1843.jpg

Kommentar: Garasje 6. Oversiktsbilde baksiden av garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1838.jpg

Kommentar: Garasje 6. Mur på baksiden er helt løs.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1836.jpg

Kommentar: Garasje 5. Oversiktsbilde tak.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1834 (1).jpg

Kommentar: Garasje 5. Oversiktsbilde tak.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1833.jpg

Kommentar: Garasje 6. Mur på baksiden er helt løs. På vei ut.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1830.jpg

Kommentar: Oversiktsbilde garasje 5 og 6.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1829.jpg

Kommentar: Garasje 6. Oversiktsbilde.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1828.jpg

Kommentar: Garasje 6. Portåpning ute av lodd ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1826.jpg

Kommentar: Garasje 6. Oversiktsbilde.


Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1825.jpg

Kommentar: Garasje 6. Oversiktsbilde innvendig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1824.jpg

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1823.jpg

Kommentar: Garasje 6. Oversiktsbilde innvendig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1822.jpg

Kommentar: Garasje 6. Oversiktsbilde innvendig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1820.jpg

Kommentar: Garasje 6. Fuktmåling uten nevneverdige utslag ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1819.jpg

Kommentar: Garasje 6. Fuktmåling uten nevneverdige utslag ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:15



Filnavn: thumbnail_IMG_1884.jpg

Kommentar: Garasje 7. Vegg ute av lodd ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1883 (1).jpg

Kommentar: Garasje 7. Grunnmur ute av lodd ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1878.jpg

Kommentar: Garasje 7. Oversiktsbilde tak.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1877.jpg

Kommentar: Garasje 7. Oversiktsbilde tak.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1871.jpg

Kommentar: Garasje 7. Oversiktsbilde tak.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1869.jpg

Kommentar: Garasje 5. Takrenner og beslag.
Fremstår som slitt.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1865.jpg

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1864.jpg

Kommentar: Garasje 7. Misfarginger grunnmur.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1863.jpg

Kommentar: Garasje 7. Misfarginger grunnmur.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1861.jpg

Kommentar: Garasje 7. Kant inn mot garasje.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1860.jpg

Kommentar: Garasje 7. Oversiktsbilde innvendig.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1858.jpg

Kommentar: Garasje 7. Friskluftventil i yttervegg.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1856.jpg

Kommentar: Garasje 7. Vegg ute av lodd ved stikkprøve.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1855.jpg

Kommentar: Garasje 7. Fuktmåling uten nevneverdige utslag på fuktighet. Tydelige fuktskjolder på vegg.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1854.jpg

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1853.jpg

Kommentar: Garasje 7. Oversiktsbilde.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1851.jpg

Kommentar: Garasje 7. Oversiktsbilde.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13



Filnavn: thumbnail_IMG_1847.jpg

Kommentar: Garasje 7. Oversiktsbilde.

Lastet opp av: Kim-Andre Lotterud
17.10.2024 11:13